



Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE



OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ORDINE DI PRESTAZIONE N° 12 ANNO 2019 CIG:7629583311.

**Lavori di adeguamento requisiti antincendio
PADIGLIONI B-N-F-M-I-T-H-X**

PADIGLIONE N - PROGETTO DEFINITIVO

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016
CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311
IL R.U.P.: Arch. Federico TRINCHILLO**

ORDINE DI PRESTAZIONE N. **12**

Data emissione OdP: 07/10/2019

R.T.P.

MANDATARIA:



Consorzio Stabile Mythos S.c.a.r.l.
Via Trottechien 61, 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:

corvino+multari

Corvino+Multari S.R.L.
Via Ponti Rossi, 117 -
80141 Napoli



G.M.N. ENGINEERING S.r.l.
Servizi di Ingegneria e Geologia

G.M.N. Engineering S.R.L.
Servizi di Ingegneria e Geologia
viale Kennedy, 5 - 80125 - Napoli



Arethusa S.R.L.
Via G. Rossini, 14 -
80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco
LEED AP BD+C, ID+C,
BREEAM Assessor

IL COORDINATORE DEL R.T.P.
RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Fabio Inzani



IL DIRETTORE TECNICO
Arethusa S.R.L.
Ing. Cesare Ferone



DISCIPLINA:

ARCHITETTONICO

TITOLO ELABORATO:

Abaco infissi

NUMERO ELABORATO:

TW1913.PD.1027.N.PNN.AR.D.00

DATA DI CONSEGNA:

20/10/2020

REV. N.	DATA REV.	OGGETTO
0	20/10/2020	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:


TW1913.PD.1027.N.PNN.AR.D00.dwg

FORMATO ELABORATO:

A4

SCALA ELABORATO:

/



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
stato di fatto - PIANO TERRA

**ABACO INFISSI ESISTENTI
PIANO TERRA**

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO



FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
TUBOLARE IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE



INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3



SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P5

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno



IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P5a

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120 IN
ACCIAIO
VEERNICIATO

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici metalliche

IMBOTTE
nessuno

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3



SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P7

ABACO INFISSI INTERNI REI

PIANO TERRA

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120
rivestita IN LEGNO
MASSELLO da 0,5 cm

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO


FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo


- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
TUBOLARE IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE



PAVIMENTO



N.
P2 REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120
rivestita IN LEGNO
MASSELLO da 0,5 cm

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista



IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P5 REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

**SERRAMENTO
INTERNO**
PORTA REI120
rivestita IN LEGNO
MASSELLO da 0,5 cm

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3



SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P5a REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120 IN
ACCIAIO
VEERNICIATO

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici metalliche

IMBOTTE
nessuno

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3



SPECCHIATURA
in pannello in legno 4

CORNICE in gesso
Esistente 5


MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P7 REI



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
stato di fatto - PIANO PRIMO

**ABACO INFISSI ESISTENTI
PIANO PRIMO**

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120 IN
ACCIAIO
VEERNICIATO

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici metalliche



IMBOTTE
nessuno

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P1

ABACO INFISSI INTERNI REI

PIANO PRIMO

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA REI120 IN
ACCIAIO
VEERNICIATO

STRUTTURA TELAIO
ACCIAIO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici metalliche



IMBOTTE
nessuno

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO REI 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. REI 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5


MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P1 REI





**PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
stato di fatto - PIANO PRIMO**

**ABACO INFISSI ESISTENTI
PIANO SECONDO**

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)



PIANO DI RIF. PIANO TERRA
SERRAMENTO INTERNO PORTA IN LEGNO MASSELLO
STRUTTURA TELAIO LEGNO
FINITURA Vernice/Smalto per superfici in legno
IMBOTTE Copertine in Pietra/marmo
PARTIZIONE FISSA 1
PARTIZIONE MOBILE 2
SPECCHIATURA in VETRO OPACO 3
SPECCHIATURA in VETRO TRASP. 4
SPECCHIATURA con Pannello Opaco 5
MANIGLIA IN ACCIAIO
Foto Infisso ESISTENTE



N. P2b

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF. PIANO TERRA
SERRAMENTO INTERNO PORTA IN LEGNO MASSELLO
STRUTTURA TELAIO LEGNO
FINITURA Vernice/Smalto per superfici in legno
IMBOTTE Copertine in Pietra/marmo
PARTIZIONE FISSA 1
PARTIZIONE MOBILE 2
SPECCHIATURA in VETRO OPACO 3
SPECCHIATURA in VETRO OPACO 4
SPECCHIATURA con Pannello Opaco 5
MANIGLIA IN ACCIAIO
Foto Infisso ESISTENTE
N. P3c



INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2



SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE



N.
P3d


INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF. PIANO TERRA
SERRAMENTO INTERNO PORTA IN LEGNO MASSELLO
STRUTTURA TELAIO LEGNO
FINITURA Vernice/Smalto per superfici in legno
IMBOTTE Copertine in Pietra/marmo


- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE



PAVIMENTO



N.
P5b

INFISSI ESISTENTI (STATO DI FATTO)

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Vernice/Smalto per
superfici in legno

IMBOTTE
Copertine in
Pietra/marmo

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3



SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO





N.
P5c

ABACO INFISSI INTERNI REI

PIANO SECONDO

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF. PIANO TERRA
SERRAMENTO INTERNO PORTA IN LEGNO MASSELLO
STRUTTURA TELAIO LEGNO
FINITURA Vernice/Smalto per superfici in legno
IMBOTTE Copertine in Pietra/marmo
PARTIZIONE FISSA 1
PARTIZIONE MOBILE 2
SPECCHIATURA in VETRO OPACO 3
SPECCHIATURA in VETRO OPACO 4
SPECCHIATURA con Pannello Opaco 5
MANIGLIA IN ACCIAIO Maniglione antipanico
Foto Infisso ESISTENTE



N.
P2b_REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista

IMBOTTE
Copertine in legno

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2



SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE



N.
P3c_REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista

IMBOTTE
Copertine in legno

PARTIZIONE FISSA 1

PARTIZIONE MOBILE 2



SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3

SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4

SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE



N.
P3d_REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO

FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista



IMBOTTE
Copertine in legno

- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3
- SPECCHIATURA
in VETRO TRASP. 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE

PAVIMENTO



N.
P5b_REI

INFISSI REI DI PROGETTO

PIANO DI RIF.
PIANO TERRA

SERRAMENTO
INTERNO
PORTA IN LEGNO
MASSELLO

STRUTTURA TELAIO
LEGNO


FINITURA
Trattamento per superfici
in legno a vista

IMBOTTE
Copertine in legno


- PARTIZIONE FISSA 1
- PARTIZIONE MOBILE 2
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 3
- SPECCHIATURA
in VETRO OPACO 4
- SPECCHIATURA
con Pannello Opaco 5

MANIGLIA
IN ACCIAIO
Maniglione antipanico

Foto Infisso ESISTENTE



PAVIMENTO



N.
P5c_REI