all'acquisto di n. 2 termometri per controlli di qualità in radioterapia.

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche di minima:

- Lo strumento di misura della temperatura deve essere versatile ed estremamente preciso.
- Deve essere idoneo per misurazioni nel range di temperatura 10 -40 gradi, con protezione in modo affidabile da sporco, acqua e urti.
- Dotato di certificato di calibrazione.
- Il valore di lettura deve essere visualizzato a display.
- Il termometro deve essere impiegato per misure di temperatura (almeno precisione 0,01 gradi) ad alta precisione in acqua e aria.
- Lo stelo del termometro deve essere di lunghezza almeno pari a 8 cm.
- Ampio display retroilluminato